

平成30年7月6.7. 8日 豪雨災害状況

正原川の土手は崩壊場所は無し

この部分より
流入する

高美が丘調整池



よこやま産婦人科

杵原川

カミノカワ

カミノカワ池

正原川

中島・白市線

オーバーフローを示す

10班ゴミステーション前

県立中・高一貫校

通称(桂池)正式名カミノカワ池が地震等の関係で土手が崩壊したときの水害被害のシュミレーションの上に今回の大雨による洪水の影響を付け加えました。被害エリアはシュミレーションとほぼ同じでした。
今後この様な大雨があれば池の土手が崩壊(決壊)する可能性大で被害エリアも広がると思われ